

船舶事故調査報告書

平成26年3月6日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵男（部会長）

委員 庄 司 邦 昭

委員 根 本 美 奈

事故種類	乗船者死亡及び乗船者行方不明
発生日時	不明（平成25年2月10日（日） 23時30分ごろ以降の本船が 山口県下松市笠戸島小深浦の海岸を出発した時刻～12日（火） 07時30分ごろの間）
発生場所	不明（笠戸島小深浦の海岸～下松市所在の火振岬灯台から真方位33 2° 1.35海里（M）付近の笠戸島西岸沖の間）
事故調査の経過	平成25年2月13日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島 事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての乗船者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡 及び行方不明となったため行わなかった。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	ミニボート（船名なし）、総トン数なし なし、個人所有 2.42m×1.22m×0.36m、FRP ガソリン機関、1.47kW、不詳
乗組員等に関する情報	乗船者A ₁ 男性 45歳 乗船者A ₂ 男性 33歳
死傷者等	死亡 1人（乗船者A ₁ ）、行方不明 1人（乗船者A ₂ ）
損傷	全損（船尾部以外が没水）
事故の経過	乗船者A ₁ は、平成25年2月10日23時30分ごろ軽トラック に本船を載せ、笠戸島小深浦の海岸まで運搬し、さざえ捕りをするた め、本船は乗船者A ₁ 及び乗船者A ₂ が乗って出発した。 警察署は、家族から11日夕方になっても乗船者A ₁ が帰らないと の通報を受け、18時30分ごろ海上保安部に通報し、合同で捜索を 行っていたところ、12日07時30分ごろ、火振岬灯台から33 2°（真方位、以下同じ。）1.35M付近の笠戸島西岸沖において、 警察本部のヘリコプターにより、船尾が海上に浮いている無人の本船 が発見された。 乗船者A ₁ は、平成25年10月13日10時45分に大分県姫島 村の海岸で発見されたが、乗船者A ₂ は、行方不明となった。 乗船者A ₁ の死因は、不明であった。
気象・海象	気象：天気 晴れ 本船が発見された位置から約038° 約5.5Mに位置する下

	<p>松地域気象観測所における 2 月 1 1 日の気象観測値</p> <p>0 1 : 0 0 風向 東北東、風速 1. 4 m/s、気温 0. 8℃</p> <p>0 3 : 0 0 風向 東、風速 1. 4 m/s、気温 0. 2℃</p> <p>0 5 : 0 0 風向 東、風速 1. 9 m/s、気温 0. 3℃</p> <p>0 7 : 0 0 風向 東北東、風速 0. 9 m/s、気温 1. 7℃</p> <p>海象：海上 平穏、水温 約 9 ～ 1 1℃</p>
その他の事項	<p>さざえ捕りは、潮が引いたときに岩にいるサザエを捕る漁であり、1 1 日 0 3 時ごろがほぼ低潮時であった。</p> <p>乗船者 A₂ の家族は、乗船者 A₂ が本事故発生の前日に実家にサザエを捕る棒を取りにきたので、サザエを捕るということが分かった。</p> <p>乗船者 A₁ は、深い海に出るのではないということから、釣りのときは、いつも着用していた救命胴衣を自宅から持って出なかった。</p> <p>乗船者 A₂ の車は、乗船者 A₁ の軽トラックの駐車場所から徒歩約 5 分の場所に駐車してあった。</p> <p>本船は、他船と衝突した痕跡がなかった。</p> <p>本船の取扱説明書には、次のような記載があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定員 1 人又は 9 0 kg 以内である。 ・エンジンを取り付けて乗船する場合は、必ず 1 人で中央のシートに腰掛けて乗船する。 ・定員オーバーは事故の原因になるので、必ず定員を守って乗船する。
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>不明</p> <p>不明</p> <p>不明</p> <p>乗船者 A₁ の死因は、不明であった。</p> <p>乗船者 A₂ は、行方不明となった。</p> <p>本船は、2 月 1 0 日 2 3 時 3 0 分ごろ以降に笠戸島小深浦の海岸を出発した後、警察本部のヘリコプターにより、1 2 日 0 7 時 3 0 分ごろ、笠戸島西岸沖において、船尾が海上に浮いている無人の状態で発見されたことから、この間において、乗船者 A₁ 及び乗船者 A₂ が落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。</p> <p>乗船者 A₁ は、落水して死亡するに至り、また、乗船者 A₂ は、行方不明となったが、死亡するに至り、また、行方不明となった状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本事故は、本船が笠戸島小深浦の海岸を出発した後、乗船者 A₁ 及び乗船者 A₂ が落水したことにより発生したものと考えられる。</p>
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救命胴衣の着用を心掛けること。